


Korrektter Einbau Magnetventil alle Klimaanlageentypen

Im Rahmen der Produktüberwachung und Qualitätsanalysen stellen wir vermehrt die Einsendung von reklamierten Magnetventilen **1102620A** fest, welche intern Korrosionsschäden aufweisen. Diese deuten auf eine falsche Positionierung der Magnetventile hin.


Vor diesem Hintergrund möchten wir darauf hinweisen, dass der Verbau eines neuen Magnetventils zwingend nach dem gezeigten Schema zu erfolgen hat.

Der elektrische Anschluss muss **immer** nach **UNTEN** zeigen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die elektrische Verbindung zu verhindern!

Aluminium-Anlage



Kupfer-Anlage



WICHTIG
Der Kabelausgang muss
immer nach **UNTEN** zeigen.